

Liste der Werkzeuge zum Ausleihen

Bezeichnung	Bild	Spezifikationen
Multimeter		<p>Standard measurement ranges V, A, Ω, Frequency, Capacitance // Automatic range selection (Auto Range) // Impedance switching to avoid stray voltages // Diode test // Acoustic continuity checker // Low-bat function // Data hold</p>
Lötstation		
Labornetzteil		<p>zwei 3-stellige LCD-Anzeigen für Spannung und Strom // Ausgang stufenlos regelbar von 0-30 V DC und von 0-10 A // Grob- Feineinstellung von Spannung und Strom // Restwelligkeit 100mV // Anzeigengenauigkeit (Spannung) +/- 1% +2 digits, (Strom) +/-1% +2 digits // stabilisiert und kurzschlussfest //</p>
Steckdosentester		<p>Anzeigemodi: fehlender/unterbrochener Schutzleiter fehlender/unterbrochener Neutralleiter fehlende/unterbrochene Phase Phase und Schutzleiter vertauscht Phase und Neutralleiter vertauscht Eingangsspannung: 48-250 V AC FI/RCD-Testfunktion: > 30 mA Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 300</p>